

# مبادئ عمليات تشكيل المعادن

المهندس احمد حسين

---

الأكاديمية العربية الدولية - منصة أعد

# مخطط المادة

- مقدمة
- تصنيع منتجات الفولاذ
- خطوات انتاج الفولاذ
- درفلة الالواح و الصفائح

# مخطط المادة

■ تشكيل المعادن

■ العمليات النتاجية لتشكيل المعادن

■ مبادئ عمليات التشكيل

■ الدرفلة

■ الطرق

# مخطط المادة

البُثُق

السُّحُب

خاتمة

## مقدمة

تشكيل المعادن هو عملية تصنيع تهدف إلى تشكيل المعادن بواسطة تطبيق القوى الميكانيكية أو الحرارية عليها. وهو يشمل مجموعة واسعة من العمليات التي تستخدم لإنتاج مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والخصائص للمنتجات المعدنية.

# تصنيع منتجات الفولاذ

إن علم النفس ينتج الفولاذ باشكال و أنواع مختلفة وفقا لنوع المعمل الذي ينتجه و هناك ثلات انواع رئيسية من المعامل هي:

المعمل المتكامل

المسابك الصغيرة

مسابك الفولاذ الخاص

# تصنيع منتجات الفولاذ

- اولاً: المعمل المتكامل: عمليات المعمل المتكامل تتضمن عمليتين:
  1. بداية و نهاية: و تتضمن:
    - ❖ تحضير الفحم خام الحديد و حجر الكلس و من ثم شحنها الى فرن النفح
    - ❖ تكون عملية تحضير الفحم من تفاعلين رئيسيين:
  - . أكسدة الغاز الطبيعي بمساعدة عامل محفز و حرارة
- هذه الغازات تدفع الى فرن مشحون بخامة الحديد عند درجة حرارة بين 800 و 900 درجة مئوية لينتج الحديد الإسفنجي.

# تصنيع منتجات الفولاذ

❖ تتم عمليات تنقية الحديد لتحويله إلى فولاذ.

❖ تمتاز هذه الطريقة في انتاج الحديد بأنها:

❖ لا تحتاج الى فحم الكوك غالى الثمن و الغير متوافرز

❖ تكلفة انشائها أقل بكثير من تكلفة انشاء الفرن اللافح

❖ تقنيته بسيطة و يسهل استخدامها

# تصنيع منتجات الفولاذ

2. العمليات النهائية: تشير الى عمليات السباكة و اعادة التسخين و الدرفلة لتحويل الفولاذ من منصهر الى منتجات بأشكال قابلة للنقل و التجهيز مثل الاسطوانات و الانابيب و تراكيب البناء و الالواح و الصفائح.

ثانياً: المسابك الصغيرة: في المصانع الصغيرة يستخدم الفولاذ التالف لاعادة تصنيعه الى فولاذ جديد. من أمثلة هذه المصانع مصانع الانتاج المستمر التي تعتبر استثمار صغير و مربح مقارنة بأفران النفح.

# تصنيع منتجات الفولاذ

## ثالثاً: مسابك الفولاذ الخاص:

معامل الصلب الخاصة تعتمد ايضا على الخردة لكنها على خلاف المعامل الصغيرة تميل لانتاج الفولاذ ذو المواصفات الواطئة للأسواق المحلية فيما تنتج الفولاذ السبائكى عالي الجودة.

# خطوات إنتاج الفولاذ

- .1 يتم صب منصهر الفولاذ الخارج من الأفران في بودقة و من ثم يسكب في قوالب على شكل مصبوّبات.
- .2 يتم نقل مصبوّبة الفولاذ إلى أفران أخرى و صبها من جديد لتصبح جاهزة لأغراض الدرفلة.
- .3 يتم تسخين الفولاذ لدرجة 1200 درجة مئوية حيث يصبح مطليّي جداً و مناسباً لعملية الدرفلة.
- .4 معمل التسنين عن درفلين أو اسطوانتين مع دعامة عالية يصل قطر الدرفيل فيها إلى mm500 .
- .5 يتم إنتاج المقاطع القياسية من ال (billet) و هو عبارة عن (bloom) يتم تقطيعه إلى 5 أقسام متساوية الطول.
- .6 تسخن ال billet مرة أخرى لدرجة حرارة مناسبة و يتم إدخالها إلى خط درفلة مستمر للحصول في آخر مرحلة على الحجم النهائي المطلوب

# درفلة الألواح و الصفائح

- هذه المعامل تحتوي الدرافيل على جزء منبسط كبير حيث يتم تشكيل ألواح الفولاذ بواسطة التقليق المتتابع للمصبوبة.
- تتم اعادة درفلة ال(slab) الناتج من معمل التسطيح الى الواح(plates) و صفائح(sheets) من الفولاذ.
- للحصول على الألواح يسخن ال(slab) و تتم درفلته بحامل ثانوي او رباعي متغير الاتجاه.
- تتغلق الدرافيل بإتجاه بعضها تدريجيا مع كل شوط ذهابا و ايابا مسببة تقليل تدريجي للحصول على السمك المطلوب للوح.
- يعاد تسخين ال(slab) أثناء عملية الدرفلة الى درجة حرارة الدرفلة 1200م و يمرر خلال سلسلة من الحوامل الثنائية.
- عند تصنيع الصفائح فإن الصفيحة الخارجة من المرحلة الأخيرة تلف على بكرات كبيرة.

# درفلة الألواح و الصفائح

- يتم تحديد العرض المطلوب في المرحلة الأخيرة بواسطة مقص دوار يقطع ال(strip) للعرض المطلوب قبل لفه.
- ينتجال (strip) الضيق باستعمال شفرات قطع متعددة.
- يكون السطح النهائي لجميع أنواع الفولاذ المدرفل على الساخن أسود اللون بسبب تكون قشرة من الأوكسيد الأسود على السطح.

# تشكيل المعادن

الخصائص العامة لعمليات تشكيل المعادن :

- الاستفادة من قابلية المعادن على الجريان بصورة لدنة في الحالة الصلبة.
- تشكيل المعادن إلى الشكل المطلوب دون إزالة كميات منه.
- المعادن المفقود هو أقل ما يمكن أو معذوم
- تحتاج إلى قوى كبيرة وطاقة عالية
- المكائن و العدد المستخدم في التشكيل تكون مرتفعة الكلفة لذلك يجب أن يكون حجم الإنتاج كبير لتكون العملية اقتصادية.

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

عمليات التشكيل البارد:

- تجري هذه العمليات عادة في درجة حرارة الغرفة
- قد تستخدم درجات الحرارة العالية عرضياً لتحسين المطبلية
- تكون عمليات إعادة التصنيع غير نافعة

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

مميزات التشكيل البارد:

- لا يحتاج الى تسخين
- إنتهاء سطحي جيد للمنتج
- يمكن الحصول على دقة ابعاد جيدة تغنى عن الحاجة لعمليات إضافية
- تحسين مقاومة الشد و مقاومة الكلال و مقاومة البليان(الاصlad الاجهادي يحسن مقاومة الخضوع)

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

عيوب التشكيل البارد:

1. يحتاج قوة عالية (مقاومة الخضوع للمادة تكون أعلى الطيلية أقل الاصدال الاجهادي يحدث بسبب التشوه اللدن)
2. سطوح المعدن يجب أن تكون نظيفة و خالية من الاكاسيد حيث ان وجود الاكاسيد او الصدأ يسبب بليان و عطب القوالب و الدرافيل.
3. من المحتمل ان تختلف جهود داخلية في المعدن.


# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

□ خصائص المواد التي تشكل على البارد:

- يفضل أن يكون المعدن ذو مقاومة خضوع و مطيلية عالية
- تفضل المواد ذات معامل المرونة العالي مع مقاومة خضوع واطئة مما يقلل من الرجوعية (spring back)
- يجب ان يزال الصدأ من السطح بواسطة حمام حامضي(pickling)

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

- للحصول على أبعاد جيدة للمعدن يجب أن يكون ذو سمك متجانس وسطح صقيل
- يمكن تفادي ظاهرة الخضوع بواسطة شوط من الدرفلة على البارد.



# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

عمليات التشكيل الساخن:

- تكون درجة الحرارة في هذه العمليات أعلى بمقدار (0.6) من درجة حرارة انصهار المعدن المشكل
- التشوه اللدن فوق درجة حرارة التبلور لا يسبب اصلاح اجهادي و بالتالي لا تحدث زيادة في مقاومة الخضوع.
- تحسن درجة الحرارة العالية عملية الانتشار للعناصر
- يمكن الاستفادة من تشوه اللدن في عملية التشكيل الساخن للحصول على تركيب من حبيبات كروية الشكل تحدث زيادة في المقاومة و المتنانة

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن

- باستعمال التشويف الدن الساخن تتعرض الجسيمات الشائبة في المعدن للتحطيم حيث تنتشر لتكون ألياف طولية تجعل المعدن أقوى
- بالنسبة للفولاذ يجري التشكيل الساخن في طور الاوستنait F.C.C و هو أكثر مطيلية مقارنة بالفرايت المتواجد في درجات حرارة أقل
- الدقة في الأبعاد متدنية بسبب التمدد الحراري و بسبب عدم حدوث تبريد متجانس
- يسبب التبريد غير المتجانس بقاء اجهادات في المعدن

# العمليات الإنتاجية لتشكيل المعادن


التشكيل الدافي:

- عادة يتم بين (0.3-0.6) من درجة حرارة الانصهار
- عملية متوسطة بين التشكيل الساخن و البارد
- لا يحدث تغيير في التركيب المعدني حيث لا يتعرض سطح المعدن للأكسدة
- من الممكن الحصول على ألياف مستمرة تزيد من مقاومة الجزء
- هذه العملية غير شائعة نسبيا
-

# مبادئ عمليات التشكيل

- .1. لحدوث الجريان اللدن(plastic flow) للمعدن يجب أن يجهد بعد نقطة الخضوع(yield point)
- .2. تتضمن عمليات تشكيل المعادن تحليلات جهود معقدة لمركبات محورين او ثلاث محاور للحصول على جهد مباشر  $\sigma$ (direct stress)
- .3. Yield theory
- .4. مقارنة الجهود الحقيقة المسلطـة على جـزء ما مع بـيانات جـهد الخـضـوع(yield stress) المـأـخـوذـة من اـخـبـار فـحـصـ الشـد (tensile test)
- .5. مفهـومـ الخـضـوعـ مـبنـيـاـعـلـىـ الجـهـودـ الرـئـيسـيةـ Principal stresses
- .6. الجـهـودـ الرـئـيسـيةـ: هي محـصـلةـ مـركـباتـ القـوىـ المـسـلـطـةـ عـلـىـ سـطـوحـ مـحـدـدةـ وـالـتـيـ تـتـكـونـ عـلـيـهـاـ جـهـودـ القـصـ مـساـوـيـةـ لـلـصـفـرـ.

# مبادئ عمليات التشكيل



# الدرفلة

الخصائص العامة للدرفلة:

- هي العملية الأولى في تحويل المواد المسبوكة الى منتجات مشكلة نهائيا
- من الممكن ان تكون عملية الدرفلة خاصة على البارد عملية نهائية لأجزاء الهياكل
- تعد عملية الدرفلة من ناحية الانتاج الكمي العملية الأكثر شيوعا من بين عمليات التشكيل
- الدرافيل عادة مكلفة و باهظة

# الدرفلة

عمليات الدرفلة العامة:

- درفلة ساخنة لانتاج الاشكال القياسية لأجزاء الهياكل و تستعمل لانتاج مقاطع الهيكل
- الدرفلة الباردة: للصفائح و يستعمل للحصول على دقة و مقاومة و انهاء سطحي افضل

# الطرق

هي عملية تشكيل لدن للمعدن بواسطة قوى ضاغطة تنتج باستخدام مكابس او مكائن طرق و بمساعدة مجموعة متنوعة من القوالب

استعمالات الطرق: يستعمل الطرق بصورة واسعة لانتاج اجزاء المركبات و محركاتها التي تتعرض لجهود عالية مثل عمود الحدبات و ذراع

التوصيل



صورة لعمود الحدبات مصنع بعملية  
الطرق

# الطرق

الخصائص العامة للطرق :

- ينتج أجزاء معقدة
- يمكن السيطرة على جريان المعدن و التركيب الحبيبي في عملية الطرق
- يمكن انجاز الطرق في الحالتين الساخنة او الباردة

# الطرق

عمليات الطرق الرئيسية:

- **طرق القالب المفتوح:** في هذه العملية، تتم عملية الطرق بواسطة ضغط المعدن بين قوالب مفتوحة، حيث لا يكون هناك قالب مغلق يحدد الشكل النهائي للمنتج.
- **طرق القالب المغلق:** في هذه العملية، يتم وضع المعدن داخل قالب مغلق، حيث يتم تشكيله بواسطة ضغط القوالب على المعدن.
- **الطرق المضغوط:** تعتمد هذه العملية على ضغط المواد المراد تشكيلها داخل قالب مغلق. يتم تطبيق ضغط عالي على المادة لتشكيلها وتكوينها.
- **الطرق المقلوب:** هذه العملية تتضمن تحليل واستنساخ منتج موجود بالفعل بعرض إنتاج نسخة مطابقة له.

## البثق

البثق:- هو عبارة عن تسلیط قوّة على كتلة من المعدن ذات مساحة مقطع قيمتها  $A_f$  لتمر خلال قالب التشكيل منتج بمساحة مقطع أقل قيمتها  $A_0$

يُستعمل البثق لانتاج المقاطع المنتظمة الشكل مع خصائص ميكانيكية جيدة تدخل في المواد الانشائية و هياكل المركبات.



# البثق

أنواع عملية البثق:

- **البثق الأمامي:** في هذه العملية، يتم دفع المواد عبر فتحة ماتريكس أو قالب باستخدام المكبس. يحدث التشكيل بتتدفق المادة إلى الأمام خلال الفتحة، ويتم تشكيلها بشكل مستمر. تُستخدم هذه العملية عادة في تشكيل المعادن.
- **البثق الخلفي:** تتم هذه العملية عكس اتجاه البثق الأمامي، حيث يتم دفع المادة بعكس اتجاه الحركة، أي من الجزء الخلفي للمادة نحو الجزء الأمامي. يمكن استخدام هذه العملية في تشكيل المعادن بشكل دقيق
- **البثق الصدمي:** تتم هذه العملية عن طريق تطبيق قوة ضغط على المادة الموجودة داخل قالب مغلق، ثم يتم إطلاق المكبس بسرعة عالية لدفع المادة خارج القالب.

# السحب

## عملية السحب

هي عملية سحب المعدن خلال قالب لتقليل مساحته من مساحة اولية الى مساحة نهائية

متغيرات العملية:

- نسبة التقليل في مساحة المقطع العرضي
- زاوية القالب
- قوة السحب و سرعة السحب

# السحب

## طرق سحب الأنابيب

- **بدون عمود:** في هذه الطريقة، يتم سحب الأنابيب من خلال القالب بدون استخدام أي عمود لدعمه. يتم سحب الأنابيب بواسطة القوى الميكانيكية المطبقة عليه مباشرة.
- **مع عمود موقعي:** في هذه الطريقة، يتم وضع عمود (قائمة) في الجزء الداخلي من الأنابيب أثناء عملية السحب.
- **باستعمال عمود عائم:** في هذه الطريقة، يكون العمود الذي يدعم الأنابيب مثبتاً على سطح السائل مثل الزيت أو الماء.
- **باستعمال العمود المتحرك:** في هذه الطريقة، يكون العمود الذي يدعم الأنابيب متحركاً بحيث يمكن تغيير موقعه أثناء عملية السحب.

# السحب

## خصائص سحب السلك

- اقل قطر سلك ممكن الحصول عليه 5م لذلک يتم استعمال السحب للحصول على اقطار اصغر.
- لا يمكن سحب المواد اللينة بسهولة
- يتم تشغيل رأس القصيب بالخراطة ابتداءا قبل ادخاله الى قالب السحب قبل سحبه خلال القالب.
- تصنع القوالب عادة من كاربيد التنجستن
- من الممكن اجراء عملية السحب على عدة مراحل و بسلسلة من القوالب.

## خاتمة

تصنيع منتجات الفولاذ يشمل سلسلة من العمليات المترابطة التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً ومراقبة عالية لضمان جودة المنتج النهائي. من خلال استخدام مبادئ عمليات التشكيل المختلفة مثل الدرفلة والطرق والبثق والسحب، يمكن تشكيل المعادن لتلبية احتياجات مختلف الصناعات والتطبيقات.